

TM-986H
Комнатно-уличный термометр с гигрометром

1. Температурный диапазон:
IN - комнатный: от -10°C до 50°C
OUT - уличный: от -50°C до 70°C
2. Гигрометр служит для измерения комнатной влажности, диапазон измерения:
от 25% до 98% относительной влажности
3. Кнопка **MAX/MIN** служит для отображения максимальной, минимальной и текущей температуры и влажности. Сброс памяти и начало нового периода отсчета осуществляется кнопкой **RESET**
4. Замер температуры и влажности осуществляется каждые 5 – 10 секунд
5. Закрепите термометр на стене или на столе с использованием подставки. Выведите внешний датчик температуры на улицу. Длина кабеля внешнего датчика около 3м
6. Переключатель °C и °F на задней крышке
7. Питание – 1,5В AA батарея в комплекте